

acciones puntuales hechas 1999 -2009

00



Cambio del trazado del camino de acceso al edificio desde el Este, por la Avda. Julio Herrera y Reissig.



Construcción de 4 rebajes de cordón vereda en la Avda. Julio Herrera y Reissig.



Pintado de Cebra peatonal e indicación con señal de Peatones entre el camino de acceso desde el este y la puerta del edificio.



Iluminación del camino de acceso desde el este, por la Avda. Julio Herrera y Reissig.

02



16. 11. 2001


Señalización de un espacio reservado para discapacitados en el estacionamiento.



11. 1. 2002

Señalización en aulas y salas de PC's de espacios reservados para discapacitados, con mantenimiento periódico.

03



Reubicación de teléfono público a los efectos de posibilitar su uso por parte de personas discapacitadas.

04



Construcción de rampa en hierro para lograr accesibilidad en el nivel 20,88 de los entrepisos metálicos del Cuerpo Norte.

05



Señalización de tres (3) espacios reservados para discapacitados en el estacionamiento (a los efectos de cumplir con la relación 1-50).



Traslado de una sala de PC's del 5to. piso (inaccesible) para el 2do. piso (ex sala 501 y actual sala 202).

06




Construcción de baño para discapacitados en el nivel 20,88 de los entrepisos metálicos del Cuerpo Norte.

07



Inauguración del Edificio Polifuncional Faro, que cuenta con accesibilidad total.



Pavimentación de senda peatonal, de acceso al Edificio Polifuncional Faro, y construcción de rebaje en cordón vereda.



Ascensor en Edificio Polifuncional Faro, para uso exclusivo de discapacitados, equipado con teclado braille y dispositivo de voz.



S.S.H.H. accesible en Edificio Polifuncional Faro.

08




Construcción de S.S.H.H. accesible en Planta Baja del Cuerpo Central.



Traslado de otra sala de PC's del 5to. piso (inaccesible) para el 1er. piso (ex sala 502 y actual sala 112).



Demolición de la rampa de acceso al edificio (la cual no cumple con la normativa) y construcción de una nueva, según normativa UNIT.



09




Adecuación de S.S.H.H. en Planta Baja del Cuerpo Central a los efectos de generar un box accesible. (baño público, masculino).



Adecuación de S.S.H.H. en Entrepiso del Cuerpo Central a los efectos de generar un box accesible. (baño público, femenino).


Indicador AC1: plazas en aulas de grado accesibles sobre el total

(Fuente: Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería)




Indicador AC3: plazas en aulas informáticas accesibles sobre el total

(Fuente: Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería)



Indicador AC4: baños accesibles

(Fuente: Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería)



Indicador AC5: plazas en estacionamiento para discapacitados

(Fuente: Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería)

